

Speciális pánt

- ▶ Markant 11 lenyülő ajtópánt
- ▶ Ráütődő lenyülő ajtókhöz





- ▶ Lenyülő pánt ráütődő lenyülő ajtókhöz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15828 szabvány szerint, 2. szint
- ▶ Külön kell beépíteni az aljlemez és a lenyülő elemet
- ▶ A szárnyak szabályozása a magasság, az oldalak és a mélység beállításával
- ▶ Azonos furat méretek az alsó panelen és a lenyülő elemeken
- ▶ Mindkét részen a furatokat eltakarja a perem
- ▶ Magasság beállítás nélkül, nyitott állapotban az alsó panel és a lenyülő ajtó belülről egy síkban van
- ▶ Kizárólag lenyülő vasalattal együtt használható
- ▶ Nikkelezett cink öntvény


Markant 7.1 lenyülő ajtópánt

Rendelési szám	Kiszerezés
0 040 242	20 db
9 046 480	100 db

Szerelési példa




Furatkiosztás



TD szárny vastagság mm	Minimális SF réstávolság mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Megjegyzés



hettich.com/short/22b2da